



SEASTAR CATAMARAN CYLINDER

Artikelnummer: HC5375-3

11 725,00 kr

PRODUKTBESKRIVNING

Special Seastar frontmonterad hydraulcylinder för utombordare upp till 350Hk till katamaraner.

Ny version (-3) med -5 ORB gänga som är o-ring tätade och möjligt att rotera nippeln för att få rätt vinkel.

Äldre versioner av cylindern har 1/4" NPT gänga.

Cylindern är en specialversion på Seastar HC5345-3 cylindern med en annan intern axeltätning. Den förhindrar internläckage som kan uppstå vid installationer utan mekaniskt parallellstag.

Installation med två katamarancylindrar skall utföras med en parallellventil [HA5471-2](#).


Cylindrar skall alltid användas tillsammans med SeaStar PRO rattpump. Rattpumparna finns med olika kapacitet vilket påverkar antal rattvarv och tröghet. Rekommenderad rattpump till HC5375-3 är [HH5770-3](#) (33,0cm³/rattvarv) som ger 4,1 rattvarv, de finns även i flera versioner för infällning eller med tilt funktion för att ställa rattvinkel.

Hydraulslang som är kevlar armerad med pressade kopplingar skall alltid användas, de finns i flera versioner, se tillbehör.


Använd alltid Seastar olja [009486](#), felaktig olja kan göra att systemet inte uppför sig normalt.

PRODUKTSPECIFIKATION


Cylindervolym: 136.6 cm³



Minimum mått för montering:



Installation med HA5471-2 parallell ventil:





Kompatibilitetslista:

Listan presenterar de vanligaste förekommande utombordsmotorerna på marknaden. En del installationer kan kräva en extra monteringssats, HA5477 jordkabel rekommenderas för att undvika galvanisk korrosion.

<u>Fabrikat</u>	<u>År</u>	<u>Modell</u>	<u>Cylinder</u>	<u>Anm.</u>
Honda	1996–	75-90Hk	HC5375-3	
	2001–	BF150	HC5375-3	
	2003–	BF135	HC5375-3	
	2010–	115Hk	HC5375-3	
	2015–	BF100	HC5375-3	
Johnson/ Evinrude	1991–	40-300Hk 2-t	HC5375-3 & ETech	
	1997-2006	75-300Hk Ficht	HC5375-3	
	2002–	200-225Hk 4-t	HC5375-3	
	2018–	250-300Hk V6	HC5375-3 & H.O.	
Mercury/ Mariner	1998–	75-300Hk 2-t	HC5375-3	
	2004–	150-200Hk Verado	HC5375-3	
	2017–	175-225Hk V6	HC5375-3	
	2018–	250-300Hk V8	HC5375-3 2	
OXE	2017–	200Hk Diesel	HC5375-3	
Selva	2014–	115Hk	HC5375-3	
	2000–	150Hk	HC5375-3	
	2007–	200-300Hk V6	HC5375-3	



Suzuki	1986-2000 DT-100Hk	HC5375-3
	1986-2002 115-140Hk	HC5375-3 Ej 1996
	1986-2013 150-225Hk 2/4-t	HC5375-3
	2013- 150-200Hk 4-cyl	HC5375-3
Tohatsu	1990- 40-140 Hk	HC5375-3
	2014- BFT60-BFT150	HC5375-3
Yamaha	1990-2003 40-90 Hk 2-takt	HC5375-3 1
	1986- 100-300 Hk 2-takt	HC5375-3
	1997- 80-250 Hk 4-takt	HC5375-3
	2000- 150-300 Hk	HC5375-3
	2007- 200-300 Hk V6 4-takt	HC5375-3
	2007- F300-F350 Hk 5.3 V8	HC5375-3
	2012- 150-200 Hk 4 cyl	HC5375-3
	2014- F115B	HC5375-3

Anm. (Anmärkningar):

1. Monteringssats HO5090 krävs