



SEASTAR O/B CYLINDER 350HK

Artikelnummer: HC53XX-3
11 725,00 kr - 16 295,00 kr

VARIANTER

Artikelnummer	Pris	Variant
HC5345-3	11 725,00 kr	Seastar O/B cylinder 350Hk
HC5345-3CM	16 295,00 kr	Seastar O/B cylinder HeavyDuty
HC5347-3	11 725,00 kr	Seastar O/B cylinder 350Hk
HC5348-3	11 725,00 kr	Seastar O/B cylinder 350Hk
HC5358-3	11 725,00 kr	Seastar O/B cylinder 350Hk
HC5445-3	11 725,00 kr	Seastar O/B cylinder kort slag

PRODUKTBESKRIVNING

Seastar frontmonterad hydraulcylinder för utombordare upp till 350Hk.

Seastar är världsledande på hydraulstyrningar och kända för sin höga kvalitet. HC5345-3 cylindern är inget undantag, en robust konstruktion som ger en säker och trygg styrning. Vissa motorer kräver en speciell typ av cylinder (HC5347-3, HC5348-3, HC5358-3) för att monteringen skall bli bästa möjliga, skillnaden är "pivot" plattan som ansluts mot motorns tillerarm. Vissa installationer kan även kräva en extra monteringssats.

HC5445-3 är en specialversion med kortare slaglängd.

HC5345-CM är en specialversion med skrapringar för is, den förhindrar att isbildning på axeln skadar tätningarna.

För rätt val av cylinder se kompatibilitetslista för motorer under produktspecifikation.

Maxeffekt vid normal användning.

för 50knop+ välj Seastar Pro/Tournament.

En motor en cylinder: 350Hk

Två motorer (ej motroterande) en cylinder: 450Hk

Två motorer (ej motroterande) två cylindrar: 600Hk

Två motorer (motroterande) en cylinder: 600Hk

Två motorer (motroterande) två cylindrar: 600Hk

SeaStar hydraulcylindrar skall alltid användas tillsammans med SeaStar rattpump. Rattpumparna finns med



olika kapacitet vilket påverkar antal rattvarv och tröghet. Rekommenderad rattpump till HC5345-3 är HH5271-4 (27,8cm³/rattvarv) som ger 4,9 rattvarv, de finns även i flera versioner för infällning eller med tilt funktion för att ställa rattvinkel.

Hydraulslang med pressade kopplingar skall alltid användas, de finns i flera versioner, se tillbehör.

Version (-3) med -5 ORB gänga som är o-ring tätade och möjligt att rotera nippeln för att få rätt vinkel. Äldre versioner av cylindern har 1/4" NPT gänga.


Använd alltid Seastar olja [009486](#), felaktig olja kan göra att systemet inte uppför sig normalt.

Kompleta system med rattpump och olja finns, [HK7145-4](#).

PRODUKTSPECIFIKATION

Cylindervolym: 136.6 cm³ (115 cm³ HC5445-3)

Slaglängd: 203mm (171mm HC5445-3)



Minimum mått för montering:

Kompatibilitetslista:

Listan presenterar de vanligaste förekommande utombordsmotorerna på marknaden. En del installationer kan kräva en extra monteringsatts, [HA5477 jordkabel](#) rekommenderas för att undvika galvanisk



korrosion.

<u>Fabrikat</u>	<u>År</u>	<u>Modell</u>	<u>Cylinder</u>	<u>Anm.</u>
Honda	1996-	75-90Hk	HC5345-3	
	1998-2009	115-130Hk	HC5347-3	
	2001-	BF150	HC5345-3	
	2001-	BF200-250	HC5445-3	
	2003-	BF135	HC5345-3	
	2010-	115Hk	HC5345-3	
	2015-	BF100	HC5345-3	
Johnson/ Evinrude	1991-	40-300Hk 2-t	HC5345-3 & ETech	
	1997-2006	75-300Hk Ficht	HC5345-3	
	1998-	40-140Hk 4-t	HC5358-3 1	
	2000-2003	115Hk FICHT	HC5358-3 1	
	2002-	200-225Hk 4-t	HC5345-3	
	2018-	250-300Hk V6	HC5345-3 & H.O.	
Mercury/ Mariner	1998-	75-300Hk 2-t	HC5345-3	
	1998-	30-60Hk 2/4-t	HC5348-3 1	
	2003-	150-300Hk XS	HC6345-3 2	
	2004-	150-200Hk Verado	HC5345-3	
	2017-	175-225Hk V6	HC5345-3	
	2018-	250-300Hk V8	HC5345-3 2	
OXE	2017-	200Hk Diesel	HC5345-3	



Selva	2000-2013 90-115Hk	HC5358-3
	2014- 115Hk	HC5345-3
	2000- 150Hk	HC5345-3
	2007- 200-300Hk V6	HC5345-3
Suzuki	1986-2000 DT-100Hk	HC5345-3
	1998- 40-140Hk 4-t	HC5358-3 1
	1986-2002 115-140Hk	HC5345-3 Ej 1996
	1986-2013 150-225Hk 2/4-t	HC5345-3
	2004- DF200-300 4-takt	HC5358-3
	2013- 150-200Hk 4-cyl	HC5345-3
	2017- DF325-350Hk V6	HC5358-3
Tohatsu	1990- 40-140 Hk	HC5345-3
	2014- BFT60-BFT150	HC5345-3
	2014- BFT200-BFT250	HC5445-3
Yamaha	1990-2003 40-90 Hk 2-takt	HC5345-3 1
	1986- 100-300 Hk 2-takt	HC5345-3
	1997- 80-250 Hk 4-takt	HC5345-3
	2000- 150-300 Hk	HC5345-3
	2003- 25-70 Hk 4-takt	HC5348-3 1
	2007- 200-300 Hk V6 4-takt	HC5345-3
	2007- F300-F350 Hk 5.3 V8	HC5345-3
	2011- F115A /SHO 90/115 Hk	HC5358-3
	2012- 150-200 Hk 4 cyl	HC5345-3



2014- F115B

HC5345-3

Anm. (Anmärkningar):

1. Monteringssats HO5090 krävs
2. Pro XS kräver HC6345-3