



BAYSTAR SATS O/B 150HK

Artikelnummer: HK46XX-3
10 895,00 kr

VARIANTER

Artikelnummer	Pris	Variant
HK4645-3	10 895,00 kr	Baystar sats med HC4645-3
HK4647-3	10 895,00 kr	Baystar sats med HC4647-3
HK4648-3	10 895,00 kr	Baystar sats med HC4648-3
HK4658-3	10 895,00 kr	Baystar sats med HC4658-3

PRODUKTBESKRIVNING

BayStar Compact hydraulstyrningspaket med 5,1 rattvarv för motorer upp till 115Hk (85kW). För installationer upp till 150Hk (110kW) rekommenderas [BayStar Plus paket](#).

I paketet ingår:

[BayStar Compact Hydraulcylinder](#)

[BayStar HH4314-3 Rattpump](#)

[BayStar hydraulslang i nylon 2x20ft](#)

[SeaStar Hydraulolja 2 liter](#)

Nylonslangen som ingår i paketet kapas själv efter önskad längd vid installation.

Cylindermodell väljs ut efter vilken typ av motor ska monteras eller sitter monterad. Vissa installationer kan kräva anpassning av motor eller en extra monteringssats. Mer information om kompatibilitet finner ni i tabellen under produktspecifikation.


Till BayStar styrsystem skall SeaStar olja användas för garanterad funktion.




PRODUKTSPECIFIKATION

Balanserat system med 5,1 rattvarv
 Rekommenderad maxeffekt: 115Hk (85kW)
 Tillåten maxeffekt: 150Hk (110kW)

Rattpump HH4314-3
 Kapacitet 23,1 cm³ / rattvarv



Cylindervolym: 118.6 cm³
 Ritning och max mått för installation av cylinder.



Kompatibilitetslista:

Listan presenterar de vanligaste förekommande utombordsmotorerna på marknaden. Vissa motorer kräver en speciell typ av cylinder för att monteringen skall bli bästa möjliga. En del installationer kan kräva anpassning av motor eller en extra monteringssats, HA5477 jordkabel rekommenderas för att undvika galvanisk korrosion.

Fabrikat	År	Modell	Cylinder	Anm.
Honda	1992-	30-50 Hk	HC4645-3	2
	1996-	75-90 Hk	HC4645-3	
	2015-	BF100	HC4645-3	
	1998-2010	115-130 Hk	HC4647-3	
	2003-	135-150 Hk	HC4645-3	
	2010-	115 Hk	HC4645-3	
Johnson/ Evinrude	1977-1990	65-150 Hk	HC4648-3	2 4 5
	1991-	40-150 Hk /ETech	HC4645-3	
	1997-	115 Hk FICHT	HC4658-3	
	1997-	75-150 Hk FICHT	HC4645-3	



	1998-	40-140 Hk 4-takt	HC4658-3	1, 2, 4
Mercury/ Mariner	1998-	40-60 Hk	HC4648-3	
	1984-	75-150 Hk	HC4645-3	
Selva	2000-	75-70 Hk	HC4648-3	1, 2
	2000-	90-150 Hk 4-takt	HC4645-3	5
	2011-2013	115 Hk	HC4658-3	
Suzuki	1986-	150 Hk	HC4645-3	5
	Endast 1996	115-140 Hk	-	
	1987-2002	115-140 Hk	HC4645-3	1
	1990-2000	90-100 Hk	HC4645-3	
	1998-	40-70 4-takt	HC4645-3	1, 2
	2001-	115-140 hK 4-takt	HC4658-3	1, 4
Tohatsu	1990-	40-140 Hk	HC4645-3	
	2014-	BFT60-BFT150	HC4645-3	
Yamaha	1998-	40-50 Hk	HC4645-3	2
	1998-	60 Hk	HC4645-3	3
	1986-	70-90 Hk	HC4645-3	1
	1997-	80-150 Hk 4-takt	HC4645-3	5
	1986-	100-150 Hk 2-takt	HC4645-3	5
	2000-	25-70 Hk 4-takt	HC4648-3	1, 2
	2011-2013	F115A	HC4658-3	



2014-

F115B

HC4645-3

Anm. (Anmärkningar):

1. Monteringssats HO5090 krävs
2. Motorfästen måste kapas och motorn bultas fast i akterspegeln.
3. Styrarm Yamaha art.nr. 63D-48511-00-4D måste monteras.
4. HC4645-3 cylinder kan användas, monteringsplattan måste vändas.
5. Högpresterande 150Hk motorer skall använda SeaStar styrning.