



BAYSTAR PLUS SATS O/B 150HK

Artikelnummer: HK14XX-3
10 495,00 kr

VARIANTER

Artikelnummer	Pris	Variant
HK1447-3	10 495,00 kr	Baystar Plus sats HC4647-3
HK1458-3	10 495,00 kr	Baystar Plus sats HC4658-3
HK1445-3	10 495,00 kr	Baystar Plus sats HC4645-3
HK1448-3	10 495,00 kr	Baystar Plus sats HC4648-3

PRODUKTBESKRIVNING

BayStar Plus hydraulstyrningspaket med 5,1 rattvarv för motorer upp till 150Hk (110kW). BayStar Plus ger jämfört med det vanliga BayStar paketet ett mer lättmanövrerat system med en mer stabil känsla.

I paketet ingår:

[BayStar Compact Hydraulcylinder](#)

[BayStar Plus HH4514-3 Rattpump](#)

[SeaStar Hydraulolja 2 liter](#)

Pressad Hydraulslang av av typen [HO51](#) beställs separat i önskad längd. (2st krävs)

Cylindermodell väljs ut efter vilken typ av motor ska monteras eller sitter monterad. Vissa installationer kan kräva anpassning av motor eller en extra monteringsats. Mer information om kompatibilitet finner ni i tabellen under produktspecifikation.


Till BayStar styrsystem skall SeaStar olja användas för garanterad funktion.

PRODUKTSPECIFIKATION




Balanserat system med 5,1 rattvarv
Maxeffekt: 150Hk (110kW)

Rattpump HH4514-3
Kapacitet 23,1 cm³ / rattvarv



Cylindervolym: 118.6 cm³
Ritning och max mått för installation.



Kompatibilitetslista:

Listan presenterar de vanligaste förekommande utombordsmotorerna på marknaden. Vissa motorer



kräver en speciell typ av cylinder för att monteringen skall bli bästa möjliga. En del installationer kan kräva anpassning av motor eller en extra monteringssats, HA5477 jordkabel rekommenderas för att undvika galvanisk korrosion.

<u>Fabrikat</u>	<u>År</u>	<u>Modell</u>	<u>Cylinder</u>	<u>Anm.</u>
Honda	1992-	30-50 Hk	HC4645-3	2
	1996-	75-90 Hk	HC4645-3	
	2015-	BF100	HC4645-3	
	1998-2010	115-130 Hk	HC4647-3	
	2003-	135-150 Hk	HC4645-3	
	2010-	115 Hk	HC4645-3	
Johnson/ Evinrude	1977-1990	65-150 Hk	HC4648-3	
	1991-	40-150 Hk /ETech	HC4645-3	2
	1997-	115 Hk FICHT	HC4658-3	4
	1997-	75-150 Hk FICHT	HC4645-3	5
	1998-	40-140 Hk 4-takt	HC4658-3	1, 2, 4
Mercury/ Mariner	1998-	40-60 Hk	HC4648-3	
	1984-	75-150 Hk	HC4645-3	
Selva	2000-	75-70 Hk	HC4648-3	1, 2
	2000-	90-150 Hk 4-takt	HC4645-3	5
	2011-2013	115 Hk	HC4658-3	
Suzuki	1986-	150 Hk	HC4645-3	5
	Endast 1996	115-140 Hk	-	



	1987-2002	115-140 Hk	HC4645-3	1
	1990-2000	90-100 Hk	HC4645-3	
	1998-	40-70 4-takt	HC4645-3	1, 2
	2001-	115-140 hK 4-takt	HC4658-3	1, 4
Tohatsu	1990-	40-140 Hk	HC4645-3	
	2014-	BFT60-BFT150	HC4645-3	
Yamaha	1998-	40-50 Hk	HC4645-3	2
	1998-	60 Hk	HC4645-3	3
	1986-	70-90 Hk	HC4645-3	1
	1997-	80-150 Hk 4-takt	HC4645-3	5
	2000-	25-70 Hk 4-takt	HC4648-3	1, 2
	2011-2013	F115A	HC4658-3	
	2014-	F115B	HC4645-3	

Anm. (Anmärkningar):

1. Monteringssats HO5090 krävs
2. Motorfästen måste kapas och motorn bultas fast i akterspegeln.
3. Styrarm Yamaha art.nr. 63D-48511-00-4D måste monteras.
4. HC4645-3 cylinder kan användas, monteringsplattan måste vändas.
5. Högpresterande 150Hk motorer skall använda SeaStar styrning.