

Kavitationsplatta JCH5920 - Rostfri

Passar MEGA SI+ givare för både Helix och Solix (Ej Helix 7 SI / MSI G3/G4)

1. Använd de 6 originalsruvarna som följer med givaren.
2. Montera kavitationsplattan mellan givarfästet och givaren.
3. Skjut kavitationsplattan så nära skrovet som möjligt efter montage, dra sedan åt skruvarna



Denna sida mot akterspegeln

